



Principali lavori eseguiti nel 2016

- Restauro di Palazzo Carnielli, Ceggia (VE). Analisi di intonaci
- Villa Valmarana ai nani Vicenza analisi di un pavimento decorato
- Analisi scientifiche preliminari al Restauro della facciata della Chiesa di San Giovanni Evangelista. Reggio Emilia.
- Abbazia di San Pietro, Perugia. Analisi scientifiche preliminari al restauro del primo chiostro.
- Analisi chimico-stratigrafiche e mineralogico petrografiche preliminari al restauro dell'androne di ingresso della Rocca di Novellara (RE).
- Analisi preliminari al restauro delle finiture, esterne ed interne, della Chiesa di San Martino Vescovo. San Martino in Rio (RE).
- Intervento di restauro del complesso della biblioteca Classense Via Alfredo Baccarini, Ravenna RA. Riprese endoscopiche
- Restauro di Palazzo Tarasconi, Strada Farini 37, Parma. Analisi scientifiche preliminari .
- Restauro della Chiesa di San Mattelo, Carniana (RE). Analisi scientifiche finalizzate alla caratterizzazione di malte della facciata principale.
- Duomo di Guastalla (RE). Analisi scientifiche preliminari al restauro della cappellina del compianto.
- Analisi di un frammento lapideo con deposito nero superficiale prelevato da un prospetto dell'edificio sede del circolo ufficiali della MM di Venezia.
- Villa Valmarana ai nani, Vicenza. Analisi scientifiche su un campione di intonaco con pellicola pittorica prelevato da un fondale prospettico del giardino della villa e confronto con un frammento prelevato da un dipinto murale di Giandomenico Tiepolo.
- Chiesa di San Marco Evangelista , Marcaria (MN) . Analisi scientifiche preliminari al restauro delle decorazioni interne .
- Condominio del Podestà, Via Calmaggioro 10, Treviso. Analisi scientifiche preliminari al restauro della Facciata dipinta.
- Mura storiche di Padova. Restauro del Bastione Arena. Analisi scientifiche su malte di allettamento.
- Restauro e risanamento conservativo della chiesa e del campanile parrocchiale di San Marco Evangelista in Cassola (VI). Studi scientifici preliminari.
- Ripresa Termografica all'infrarosso eseguita sulla volta della biblioteca dell'istituto Filippo Re, Reggio Emilia.
- Restauro degli apparati decorativi della Basilica di San Vittore, Intra. Campagna diagnostica Novembre - Dicembre 2016.
- Analisi chimico-stratigrafiche su un frammento di intonaco dipinto prelevato dalla Galleria Vittorio Emanuele II, Milano.