



## **PRINCIPALI LAVORI ESEGUITI NEL 2012**

- **Duomo dei Militari, Padova, monitoraggio fessure**
- **Analisi di sculture lignee policrome custodite presso la sala consiliare e nella chiesa di San Felice a Massa Martana (PG)**
- **Restauro dei fronti prospettici del maniero Gonzaghese di Novellara. Analisi scientifiche finalizzate alla caratterizzazione di un intonaco e degli strati superficiali**
- **Restauro dei dipinti murali della sala delle colombe presso la Rocca di Vignola (MO). Analisi pellicole pittoriche**
- **Restauro della volta della chiesa di San Benedetto di Scorze' (ve) Analisi scientifiche finalizzate alla caratterizzazione di due dorature su marmorino.**
- **-Gipsoteca Possagno. Riprese radiografiche e analisi di uno stucco di A. Canova**
- **Restauro della facciata della chiesa della Madonna Castelnovo di sotto (RE). Analisi scientifiche finalizzate alla caratterizzazione di intonaci e delle relative finiture superficiali.**
- **Analisi scientifiche di laboratorio preliminari al restauro dell'angolo nord-est del palazzo sede della facoltà di ingegneria dell'università di Padova**
- **Analisi chimico stratigrafiche e mineralogico petrografiche su frammenti di pellicola pittorica e di lapideo prelevati dal portico del Palazzo di Residenza, Bologna.**
- **Restauro del campanile della chiesa di Sermide (MN). Analisi scientifiche finalizzate alla caratterizzazione delle malte di ristilatura dei mattoni.**
- **Restauro della fontana monumentale di San Polo D'Enza (RE): Analisi di laboratorio preliminari.**
- **Restauro del Grand Hotel Gritti, Venezia. Analisi di laboratorio sulle finiture delle facciate.**
- **Restauro delle volte decorate delle sale al piano terra di palazzo Silipigni, sito in via Roma, 15 , Reggio Emilia - Analisi scientifiche finalizzate alla caratterizzazione di pellicole pittoriche**
- **Restauro della Fontana maggiore di Perugia, Analisi scientifiche finalizzate alla caratterizzazione di concrezioni**
- **Analisi di laboratorio preliminari al restauro di Palazzo Guidotti, via Farini, 9 – Bologna**
- **Restauro di palazzo Bocchi, Bologna. Analisi scientifiche finalizzate alla caratterizzazione di impasti artificiali e di finiture prelevati dalla facciata principale .**
- **Restauro dell'ex convento delle acque, Via San Mamolo 12, Bologna Studio scientifico finalizzato alla definizione della tecnica esecutiva degli affreschi dell'abside.**
- **Restauro dell'altare maggiore della chiesa di San Simeone Piccolo, Venezia. Analisi di pellicole pittoriche**
- **Restauro conservativo del campanile della Chiesa parrocchiale di San Zenone Degli Ezzelini. Analisi sui materiali lapidei**
- **Restauro di una sala di Palazzo Salvadego-Barboglio, Brescia. Analisi scientifiche preliminari.**
- **Manutenzione straordinaria della cinta muraria cinquecentesca – versante est – Porta Savonarola – indagine sui materiali;**
- **Analisi di frammenti di stucco prelevato dai paramenti murari delle Gallerie dell'Accademia, Venezia**
- **Rilievo Termografico della Volta della Chiesa di Col San Martino (TV)**
- **Restauro dell'ex collegio Antonianum Padova. Decorazioni murali dell'auditorium (Morato 1951) . Analisi scientifiche finalizzate alla caratterizzazione dei materiali costitutivi.**