



PRINCIPALI LAVORI ESEGUITI NEL 2013

- Restauro dell' antico vescovado di Feltre (BL) . Analisi scientifiche finalizzate alla caratterizzazione di due intonaci e di una sabbia
- Restauro dell'abitazione sita all'ultimo piano di Palazzo Malipiero, Venezia. A nalisi scientifiche di laboratorio preliminari.
- Restauro della facciata sud delle scuderie di Villa Bolasco, Castelfranco Veneto. Analisi di laboratorio preliminari
- Restauro di Palazo Simoni, Bienna (BS). Analisi e studi scientifici preliminari.
- Restauro della Canonica di Quistello (MN). Analisi e studi scientifici preliminari
- Riprese termografiche eseguite sulla volta del teatro Comunale di Guastalla (RE)
- Restauro del crocifisso processionale in legno policromato custodito nel Duomo di Mirandola (MO). Studio scientifico finalizzato alla caratterizzazione dell pellicole pittoriche e dell'essenza lignea
- Determinazione del contenuto di acqua nei paramenti murari del Battistero della Basilica di San Marco, Venezia
- Riprese termografiche in alcune sale dell'edificio denominato "Il Conventino" Bergamo.
- Riprese endoscopiche eseguite sulle murature di Palazzo Fulcis, Belluno.
- Restauro della torre campanaria della basilica cattedrale di parma (sec. xiii). Analisi scientifiche finalizzate alla caratterizzazione di tre policromie presenti sulle facciate esterne
- Analisi preliminari al restauro dei paramenti murari esterni (angolo sud-ovest) del castello di Thiene (VI)
- Analisi e studi scientifici preliminari al restauro del campanile della Chiesa di Codognè
- Restauro della volta di Cà Dolfin (Cà Foscari), Venezia. Competenze per indagini scientifiche e prove di laboratorio .
- Restauro della Chiesa di San Giuseppe, Scandiano (RE). Analisi scientifiche preliminari
- Restauro di Palazzo Busetti, Reggio Emilia. Analisi scientifiche preliminari
- **Restauro della Collegiata di Santo Stefano, Novellara** (RE). Analisi scientifiche preliminari
- Restauro delle facciate dell'edificio sede dei musei civici di Reggio Emilia. Analisi scientifiche di laboratorio preliminari.
- Chiesa dei Cappuccini, Parma. Analisi scientifiche finalizzate alla caratterizzazione di biodeteriogeni che infestano i paramenti murari e gli apparati decorativi interni della chiesa.
- Prove Resistografche eseguite sulle orditure lignee del sottotetto della canonica della Chiesa di Stanghella (PD)
- Restauro conservativo dei dipinti murali sulle volte e sulle pareti della sala delle grottesche nel museo di palazzo ducale, Mantova. Studio scientifico finalizzato alla caratterizzazione di prodotti del degrado.
- Restauro dell'edificio denominato palazzina Ferro, Aviano (PN). Analisi scientifiche finalizzate alla caratterizzazione di intonaci e di lapidei naturali.
- Restauro di Villa Regina, Boscoreale (NA). Analisi scientifiche preliminari.
- Restauro e ricostruzione della Chiesa di San Pietro Apostolo, Onna (AQ). Analisi scientifiche preliminari.
- Analisi mineralogico-petrografiche e chimico stratigrafiche su campioni di intonaco con ristilatura prelevati dai paramenti murari esterni della torre di Montababbio di Castellarano
- Analisi mineralogico-petrografiche su un frammenti di malta prelevati da un palazzo di Via Santo Stefano, 77, Bologna
- Analisi mineralogico-petrografiche e chimicostratigrafiche su frammenti prelevati da un manufatto raffigurante Madonna con Bambino, Strada Maggiore 42, Bologna
- Restauro di Palazzo Giacomelli, Treviso. Riprese termografiche, riprese endoscopiche e caratterizzazione di pellicole pittoriche.