



Principali lavori eseguiti nel 2010

- Duomo di Spoleto (PG) Analisi preliminari al restauro degli stucchi delle sculture e degli apparati decorativi interni della Cappella del S.S. Sacramento.
- Analisi preliminari al restauro di un paliotto d'altare dell'Abbazia di S. Albino, Mortara (PV)
- Restauro del portico della Gloria, Santiago di Compostela. Analisi scientifiche su frammenti di polveri.
- Analisi di materiali lapidei prelevati dal colonnato del Chiostro pensile del Seminario di Mantova.
- Restauro della facciata del Palazzo dei Principi, Correggio (RE). Analisi scientifiche finalizzate alla caratterizzazione di malte, intonaci e scialbi prelevati dal cornicione in cotto.
- Gipsoteca Canoviana., Possagno. Studio della tecnica esecutiva e caratterizzazione dell'armatura di sostegno di n. 4 calchi in gesso di A. Canova.
- Analisi chimico-stratigrafiche su frammenti di pellicola pittorica prelevati da una statua in pietra policromata di proprietà della Parrocchia di San Donato, Nogarole Rocca (VR).
- Cantiere Hotel des Bains, Lido di Venezia. Analisi di laboratorio su frammenti di materiale lapideo.
- Riprese endoscopiche eseguite sulla volta del conservatorio Benedetto Marcello di Venezia
- Venezia, San Marco. Procuratie Nuove. Lavori di conservazione della facciata principale e delle coperture di sette campate. Studi scientifici preliminari.
- Analisi chimiche e microscopiche su frammenti di filato prelevati dall'arazzo raffigurante "La lapidazione di S. Stefano"
- Analisi chimico stratigrafiche eseguite su frammenti pittorici e su frammenti lignei prelevati da statue dipinte custodite nella Cattedrale di Rieti
- Analisi di laboratorio e riprese termografiche sui paramenti murari interni della Chiesa di San Benedetto, Scorzè (VE).
- Studio scientifico eseguito sul dipinto murale raffigurante "Il Battesimo di Cristo" sito nella parete di controfacciata della chiesa Matrice di Capistrano (VV)
- Restauro e ricostruzione della volta della Sala delle Cariatidi presso Palazzo Reale, Milano: Analisi scientifiche finalizzate alla caratterizzazione dell'intonaco di supporto, dell'armatura metallica di sostegno e dei residui di pellicole pittoriche .
- Restauro del Castello di Cimbergo, (BS) Analisi scientifiche preliminari .
- Riprese termografiche eseguite sulla volta dell'Abside e della Navata della Chiesa di Tivena di Cison di Valmarino (TV).
- Restauro del Portale della Chiesa di San Bernardino, Verona. Analisi su frammenti di materiale lapideo.